

编 号 320483000201903210325



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

营业执照

(正本)

统一社会信用代码
91320412764193703L (1/1)



名 称 常州市吉氏铸造厂

类 型 个人独资企业


经营 范 围 铁铸件, 机械零部件制造、加工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

投 资 人 曹寒芳

成 立 日 期 2004年08月05日

住 所 武进区嘉泽镇夏溪村

登 记 机 关



2019 年 03 月 21 日

姓名 曹寒芳

性别 女 民族 汉

出生 1977 年 12 月 14 日

住址 江苏省常州市武进区滆湖
农场仕尚村委仕尚村66号



公民身份号码 320421197712143940

常州市吉氏铸造厂：

你单位报来的“300 吨/年铁铸件、5000 件/年五金加工件”建设项目环境影响登记表收悉。经研究，审批意见如下：

1、根据你单位的申请和我局 1996 年 2 月 1 日对夏溪金花铸造五金厂“铸造”项目的审批意见，同意常州市金花铸造五金厂更名为常州市吉氏铸造厂，并在夏溪镇夏溪村建设“300 吨/年铁铸件、5000 件/年五金加工件”项目，按登记表中确定的生产能力、生产工艺及产品方案进行生产，不得随意更改。项目中的主要设备有：1 座 3 吨冲天炉，2 台混砂机，2 台行车。

2、本项目正常生产时无工艺废水排放，故厂内不设废水排放口；生活污水经化粪池处理后用作农田肥料，不准排放到外环境；生产中加强管理，防止发生跑、冒、滴、漏。

3、本项目正常生产中使用一台 3 吨冲天炉，年用焦炭 150 吨，排放标准执行 GB9078-1996《工业炉窑污染物排放标准》表 2 中的二级标准，粉尘浓度 $\leq 200 \text{ mg/m}^3$ ， $\text{SO}_2 \leq 850 \text{ mg/m}^3$ ，《工业炉窑污染物排放标准》表 2 中的二级标准：厂区周界外 TSP 浓度最高点 $\leq 1.0 \text{ mg/m}^3$ 。排气筒高度 ≥ 15 米，按规范化设置，并设明显标志牌。厂区标准执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准：厂区周界外 TSP 浓度最高点 $\leq 1.0 \text{ mg/m}^3$ 。

4、必须采取隔声降噪措施，使厂界噪声执行 GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中 I 类区的要求，昼间 $\leq 55 \text{ dB(A)}$ ，夜间 $\leq 45 \text{ dB(A)}$ 。

5、生产中产生的边角料综合利用。型砂部分回用，无法回用的沙收集后填埋，须设置专用堆放场，并设置明显标志牌。

6、项目建成后试生产，必须向我局湟里监察中队申请。在同意试生产后三个月内，凭有资质的环境监测部门的监测报告及有关材料，向湟里监察中队申请验收，验收合格后方可正式投入生产。验收合格后 1 个月内到武进区环境监察大队办理排污申报手续；

7、在项目建设过程中，请湟里监察中队督促企业执行“三同时”，并组织验收。



建设项目竣工环境保护验收申请登记卡

编号：

项目名称	铁铸件、五金加工件		建设单位	常州市吉源铸造厂		(盖章)
法人代表	吉贤远	联系人	吉贤远	联系电话	2581792	
通讯地址	夏溪镇夏溪村			邮政编码	213100	
建设地点	夏溪镇夏溪村		建设性质	新建	改扩建	技术改造(画√) <input checked="" type="checkbox"/> 变更
总投资(万元)	40	环保投资(万元)		投资比例	%	
环评登记表审批部门、文号及时间	常州市武进区环境保护局 2004.7.19					
建设项目开工日期、试运行日期	开工日期：1996. 试运行日期：1997					
工程占地	平方米	使用面积	平方米			

审批登记部门主要意见及标准要求：

1. 1#3#冲天炉，排放标准执行 GB9078-1996《工业炉窑污染物排放标准》表2中的二级标准。
2. 工区标准执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准。
3. 厂界噪声执行 GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中I类区的要求。

项目实施内容及规模(包括主要设施规格、数量、产量或经营能力,原辅材料名称、用量,水、电、煤、油等及项目与原登记表变化情况):

主要产品：铁铸件 300吨/年，五金加工件 5000件/年。

原辅材料：生铁 400吨/年，焦炭 150吨/年。

主要设备：冲天炉 1台3吨，混砂机 2台，行车 2台。

污染防治措施的落实情况：

冲天炉烟道废气采用自制自吸窑除尘，烟气再进引风机进入水中。冲天炉周边采用水喷淋除尘。

废水排放情况	用水量 (吨/日)		废气排放情况	处理设施	
	废水排放量 (吨/日)				
	废水排放去向				高度及去向
噪声排放情况	产生噪声设备及个数		固体废弃物排放情况	产生量 (吨/年)	
	周围噪声敏感点及个数			去向	

建设单位其他环境问题说明:

负责验收环保行政主管部门登记意见:

同意通过“三同时”验收。

(公章)

经办人(签字): 蒋开芳 李小

2007年 2月 13 日

注:此表除负责验收环保行政主管部门登记意见栏外均由建设单位填写,并在表格右上角加盖公章。